


KH-1E型 ローレットホルダー 取り扱い説明書

I ローレット駒取替手順 (図1)

- 1) ボルト①をゆるめて抜き取ります。
- 2) セットボルト②をゆるめて、駒シテンジグを矢印の方向に抜き取りスラストカラ一と駒を取り外して下さい。
- 3) 駒の取付けは、取り外しと逆の手順で行います。廻り止め用のセットボルト②を軽く締め付けた後、ボルト①をしっかりと締めセットボルト②を再度締め付けて下さい。



II 使用前の点検確認事項

- 1) ローレット駒が、滑らかに回転するか。
- 2) ローレット駒シテンジグが、しっかりと固定されているか。

III 機械(刃物台)にセッティング時の手順(図1)

- 1) ホルダーシャンク上面部と、加工芯がほぼ一致する様刃物台に取付けて下さい。
- 2) 平目ローレット加工は、加工されたローレット溝が加工芯に対して平行であることが条件です。刃物台に取り付けたホルダーにてテスト加工を行い加工されたローレット溝の状態により、「微調整要領」を目安に敷板等にて芯高調整を行って下さい。

微調整要領


加工芯に対して	芯 高	調整手順
平行	合っている	調整の必要なし
左上り	低い	ホルダーの芯高を上げる
右上り	高い	ホルダーの芯高を下げる

IV 加工時の条件と注意事項

- 1) 最初の押し込み速度は、最大で1回転当たり0.1mm程度が目安ですが、加工目がダブル時はもう少し速くして下さい。但し速すぎると刃先の欠損等、駒の寿命を短くする原因となります。
- 2) ワークとローレット駒の間には必ず充分な切削油を掛けて下さい。これは駒の焼付き防止と転造時に発生する金属粉が加工面に付着して仕上面を荒らすのを防ぎます。
- 3) 加工条件は従来の転造ローレット加工条件と同様ですが周速はMAX25m/min以下 (15m/min~10m/minが推奨) 又、送り速度は1回転当たり0.1mm~0.05mm程度を目安として設定して下さい。

V 段付キワ加工の限度(図2)

- 1) 段付面から0.5mm以上手前で送りを止める様設定して下さい。
- 2) 駒の刃先面取部は、ローレット不完全加工部 (ピッチ×1.5) となります。



VI トラブル原因早見表(参考)

ローレット加工時のトラブルは、いくつかの原因が重なって起こっています。
下表が原因解消の一助となれば幸いです。

